



Safety Recall: Driver's airbag inflator requires replacement

Dear Acura Owner:


In accordance with the requirements of the Canadian Motor Vehicle Safety Act (CMVSA), we are notifying you of a Safety Recall that applies to your vehicle.

Honda Motor Co. has determined that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2005 to 2015 Acura vehicles. Please confirm the 17-digit Vehicle Identification Number (VIN) above matches the VIN on the upper left of your vehicle's dashboard.

What is the problem?

The driver's front airbag inflator could produce excessive internal pressure upon deployment. Excessive internal pressure may cause the inflator to rupture (break apart) and deploy abnormally. In the event of an inflator rupture, metal fragments could pass through the airbag cushion material possibly causing injury or fatality to vehicle occupants.

The illustration to the right shows the location of the driver's front airbag inflator, which is the only component of the airbag module (other components are the airbag cushion and airbag module cover) that will be replaced, free of charge, during the recall service.



What should you do?

Acura will notify you when replacement parts are available to complete the recall service; arrival is targeted for autumn 2016. Please contact your dealer should you have questions about the safe operation of your vehicle or regarding the provision of, or reimbursement for, temporary alternative transportation.

If your SRS light is on, it is NOT a result of the inflator recall issue and you should have the problem diagnosed and repaired by an authorized dealer as soon as possible.

Who to contact if you experience problems?

If you need assistance, please contact the Acura Canada Airbag Hotline at 1-877-445-9844. You can also visit our website at www.acura.ca to locate an Acura dealer near you.

Please help Acura Canada keep you informed.

If you haven't done so already, please help us keep you informed by visiting honda.ca/infoupdate and use your secure Web PIN at the top of this letter to confirm or update your contact information. Alternatively, you can return the enclosed Information Change Card by mail or fax at 1-877-939-0909.

Thank you for your co-operation. We apologize for any inconvenience this Safety Recall may cause you.

Sincerely,

Dave Gardner
Senior Vice President, Operations



Rappel de sécurité : Remplacement requis du dispositif de gonflage du coussin gonflable du conducteur

À l'intention des propriétaires d'un véhicule Acura :


Conformément à la Loi sur la sécurité automobile du Canada, la présente est destinée à vous informer d'un rappel de sécurité concernant votre véhicule.

Honda Motor Co. a déterminé qu'une défectuosité pose un problème de sécurité pour certains véhicules Acura 2005 à 2015. Veuillez confirmer si le numéro d'identification du véhicule (NIV) de dix-sept caractères susmentionné correspond au NIV qui se trouve dans le coin supérieur gauche du tableau de bord de votre véhicule.

Quel est le problème?

Le dispositif de gonflage du coussin gonflable avant du conducteur pourrait produire une pression interne excessive lors du déploiement. Une pression interne excessive pourrait entraîner la rupture du dispositif de gonflage (éclatement) et le déploiement anormal du coussin gonflable. En cas de rupture d'un dispositif de gonflage, des fragments métalliques pourraient traverser le matériau du coussin gonflable, ce qui pourrait causer des blessures aux occupants du véhicule, voire entraîner la mort.

L'image de droite montre l'emplacement du dispositif de gonflage du coussin gonflable avant du conducteur, le seul composant du module de coussin gonflable qui sera remplacé, sans frais, lors de la réparation dans le cadre du rappel de sécurité (les autres composants sont le coussin gonflable et le couvercle du module de coussin gonflable).



Que devez-vous faire?

Acura vous avisera lorsque des pièces de remplacement seront disponibles pour faire la réparation dans le cadre du rappel de sécurité; la disponibilité des pièces est prévue pour la fin 2016. Le deuxième avis pourrait être envoyé par téléphone, courriel et/ou courrier. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire si vous avez des questions concernant la sécurité de votre véhicule ou la mise à disposition d'un moyen de transport alternatif, ou le remboursement pour ce dernier.

Si le témoin SRS de votre véhicule est allumé, ce n'est PAS en raison du problème lié au rappel concernant les dispositifs de gonflage et vous devriez faire diagnostiquer et réparer le problème par un concessionnaire autorisé dès que possible.

Pour obtenir de l'assistance :

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Acura Canada en appelant la ligne prioritaire pour Dispositif de gonflage de coussin gonflable au 1 877 445-9844. Pour trouver le concessionnaire Acura le plus près, vous pouvez également visiter notre site Web au www.acura.ca.

Aidez Acura Canada à vous tenir au courant.

Si ce n'est déjà fait, aidez-nous à vous tenir au courant en visitant honda.ca/infoupdate_fr et utilisez le NIP Web sécurisé indiqué au haut de la présente afin de confirmer ou de mettre à jour vos coordonnées. Sinon, vous pouvez remplir et nous retourner la Carte de changement d'information ci-jointe par la poste ou par télécopieur au 1 877 939-0909.

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous nous excusons pour tout inconfort que ce rappel de sécurité pourrait vous causer.

Cordialement,

Dave Gardner
Vice-président principal, Opérations