

**Takata airbag inflator may rupture resulting in serious injury or death.**



**Check the VIN for Outstanding Takata Airbag Inflator Recalls at:**  
[www.acura.ca/recalls](http://www.acura.ca/recalls)

**Summary of Affected Acura Models**

Effective as of January 2018

YEAR	MODEL NAME	FRONT VIEW	REAR VIEW	YEAR	MODEL NAME	FRONT VIEW	REAR VIEW
2001-2003*	EL			2003-2006	MDX		
2002-2003*	TL			2007-2012	RDX		
<b>* = Highest Risk Vehicles</b>				2013-2015	RDX		
2003	CL			2010-2013	ZDX		
2004-2005	EL			2005-2012	RL		
2006-2009	CSX			2013-2016	ILX		
2009-2014	TL						
2009	TSX						



**Check the VIN for Outstanding Takata Airbag Inflator Recalls at:**  
[www.honda.ca/recalls](http://www.honda.ca/recalls)

**Summary of Affected Honda Models**

Effective as of January 2018

YEAR	MODEL NAME	FRONT VIEW	REAR VIEW	YEAR	MODEL NAME	FRONT VIEW	REAR VIEW
2001-2002*	Civic			2002*	Odyssey		
2001-2002*	Accord			2002*	CR-V		
<b>* = Highest Risk Vehicles</b>				2003 - 2004	Odyssey		
2003-2005	Civic			2003 - 2006	CR-V		
2006-2009	Civic			2007 - 2011	CR-V		
2003	Coupe Accord 4 cylindres			2003-2010	Element		
2003-2007	Berline Accord 4 cylindres			2003-2008	Pilot		
2008-2009	Accord			2009	Pilot		
2007-2008	Fit			2006-2014	Ridgeline		
2009-2014	Fit			2011-2015	CR-Z		
2010-2012	Insight						

**Takata airbag inflator may rupture resulting in serious injury or death.**

**Le dispositif de gonflage de coussin gonflable Takata pourrait éclater, causant des blessures graves ou entraînant la mort.**



**Vérifiez le NIV pour les rappels non effectués des dispositifs de gonflage des coussins gonflables Takata, au :**

[www.acura.ca/recallsfre](http://www.acura.ca/recallsfre)

**Sommaire des modèles Acura concernés**

En date d janvier 2018

ANNÉE	MODÈLE	VUE AVANT	VUE ARRIÈRE	ANNÉE	MODÈLE	VUE AVANT	VUE ARRIÈRE
2001-2003*	EL			2003-2006	MDX		
2002-2003*	TL			2007-2012	RDX		
<b>* = Véhicules les plus à risque</b>				2013-2015	RDX		
2003	CL			2010-2013	ZDX		
2004-2005	EL			2005-2012	RL		
2006-2009	CSX			2013-2016	ILX		
2009-2014	TL						
2009	TSX						



**Vérifiez le NIV pour les rappels non effectués des dispositifs de gonflage des coussins gonflables Takata, au :**

[www.honda.ca/recallsfre](http://www.honda.ca/recallsfre)

**Sommaire des modèles Honda concernés**

En date d janvier 2018

ANNÉE	MODÈLE	VUE AVANT	VUE ARRIÈRE	ANNÉE	MODÈLE	VUE AVANT	VUE ARRIÈRE
2001-2002*	Civic			2002*	Odyssey		
2001-2002*	Accord			2002*	CR-V		
<b>* = Véhicules les plus à risque</b>				2003 - 2004	Odyssey		
2003-2005	Civic			2003 - 2006	CR-V		
2006-2009	Civic			2007 - 2011	CR-V		
2003	Coupe Accord 4 cylindres			2003-2010	Element		
2003-2007	Berline Accord 4 cylindres			2003-2008	Pilot		
2008-2009	Accord			2009	Pilot		
2007-2008	Fit			2006-2014	Ridgeline		
2009-2014	Fit			2011-2015	CR-Z		
2010-2012	Insight						

**Le dispositif de gonflage de coussin gonflable Takata pourrait éclater, causant des blessures graves ou entraînant la mort.**